




Prolongateur avec raccord droit pour potting Cable connecting receptacle with straight backshell for potting


01 P	HE 301 B 01 P MS 3111 P
01 RP	HE 301 B 01 RP MS 3121 P



Taille de boîtier Shell size	Références / Part numbers		L max		A	B max	C max	D max	F max	G max	P max
	contacts à souder solder contacts	contacts à sertir crimp contacts	souder solder	sertir crimp							
8	851 01 P 8.. ^P / _S . 50..	851 01 RP 8.. ^P / _S . 50..	36.20	41.70	12.03	10.60	2.10	15.34	24.24	10.46	20.99
10	851 01 P 10.. ^P / _S . 50..	851 01 RP 10.. ^P / _S . 50..	36.20	41.70	15.01	10.60	2.10	17.70	27.44	13.55	24.19
12	851 01 P 12.. ^P / _S . 50..	851 01 RP 12.. ^P / _S . 50..	36.20	41.70	19.07	10.60	2.10	21.69	29.79	13.96	26.54
14	851 01 P 14.. ^P / _S . 50..	851 01 RP 14.. ^P / _S . 50..	36.20	41.70	22.25	10.60	2.10	23.90	32.10	17.42	28.89
16	851 01 P 16.. ^P / _S . 50..	851 01 RP 16.. ^P / _S . 50..	36.20	41.70	25.42	10.60	2.10	27.00	34.59	20.56	31.29
18	851 01 P 18.. ^P / _S . 50..	851 01 RP 18.. ^P / _S . 50..	36.91	44.46	28.60	10.60	2.10	30.50	36.94	23.66	33.69
20	851 01 P 20.. ^P / _S . 50..	851 01 RP 20.. ^P / _S . 50..	43.80	50.93	31.77	13.85	2.65	33.65	40.15	23.92	36.89
22	851 01 P 22.. ^P / _S . 50..	851 01 RP 22.. ^P / _S . 50..	43.80	50.93	34.95	13.85	2.65	37.10	42.24	25.52	40.00
24	851 01 P 24.. ^P / _S . 50..	851 01 RP 24.. ^P / _S . 50..	43.80	50.93	38.12	14.70	2.65	40.00	46.44	32.00	43.29

Prolongateur avec raccord droit intermédiaire Cable connecting receptacle with straight adaptor

01 A	HE 301 B 01 A
01 RA	HE 301 B 01 RA



Taille de boîtier Shell size	Références / Part numbers		L max		A	B max	C max	D max	F max	G max	K filetage threading UNEF 2A	P max
	contacts à souder solder contacts	contacts à sertir crimp contacts	souder solder	sertir crimp								
8	851 01 A 8.. ^P / _S . 50..	851 01 RA 8.. ^P / _S . 50..	41.00		12.03	10.60	2.10	14.50	24.24	9.10	1/2 28	20.99
10	851 01 A 10.. ^P / _S . 50..	851 01 RA 10.. ^P / _S . 50..	41.00		15.01	10.60	2.10	18.70	27.44	12.08	5/8 24	24.19
12	851 01 A 12.. ^P / _S . 50..	851 01 RA 12.. ^P / _S . 50..	41.00		19.07	10.60	2.10	21.70	29.79	15.25	3/4 20	26.54
14	851 01 A 14.. ^P / _S . 50..	851 01 RA 14.. ^P / _S . 50..	41.00		22.25	10.60	2.10	25.10	32.10	18.15	7/8 20	28.89
16	851 01 A 16.. ^P / _S . 50..	851 01 RA 16.. ^P / _S . 50..	41.00		25.42	10.60	2.10	28.13	34.59	21.32	1-20	31.29
18	851 01 A 18.. ^P / _S . 50..	851 01 RA 18.. ^P / _S . 50..	41.00		28.60	10.60	2.10	31.38	36.94	24.32	1-3/16 18	33.69
20	851 01 A 20.. ^P / _S . 50..	851 01 RA 20.. ^P / _S . 50..	44.00		31.77	13.85	2.65	34.30	40.15	26.73	1-3/16 18	36.89
22	851 01 A 22.. ^P / _S . 50..	851 01 RA 22.. ^P / _S . 50..	44.00		34.95	13.85	2.65	37.60	42.24	30.67	1-7/16 18	40.00
24	851 01 A 24.. ^P / _S . 50..	851 01 RA 24.. ^P / _S . 50..	44.00		38.12	14.70	2.65	40.70	46.44	33.08	1-7/16 18	43.29